

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie

Objekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 87.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyp Nasyp Czwartorzęd		1.0 1.10 1.60 1.80 2.40 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00		nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy, czarny z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(PdH(+)(+)	IA	w		
						nasyp niebudowlany(Namuł przewarstwiony gliną piaszczystą próchniczą z domieszką cegieł)	nN(Nm GpH(+))				
						piasek pylasty, żółty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym	Pπ Pd	IIIA		0.3	
						piasek pylasty, żółty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym					
						piasek drobny, brązowy	Pd	VIA	nw	0.4	0.3
						piasek drobny, żółto-zielony	Z(+)				
						żwir, żółty z domieszką kamieni	Gp	VIIIB	w		0.2
						glina piaszczysta, żółto-brązowa	Gp(+)	VIIC			
						glina piaszczysta, szara z domieszką kamieni					

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie

Objekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 86.92 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 0.40  2.10  2.50		Nasypany			0.20	nasyp niebudowlany (Żużel przewarstwiony piaskiem drobnociastym z domieszką cegieł)	nN(Żużel Pd)(+)	IA	w		
						nasyp niebudowlany (Gлина piaszczysta przewarstwiony piaskiem drobnociastym z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(Gp Pd)(+)(+)				
		Czwartorzęd		   	1.50	namuł, brązowo-szary przewarstwiony gliną piaszczystą próchniczą	Nm GpH	IIA			
					1.90	piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnociastym	Pg Pd	VA			0.4
					2.50	piasek pylasty, brązowy przewarstwiony pyłem	Pπ Π	IIIA	nw	0.3	
					2.60	piasek pylasty, brązowy przewarstwiony piaskiem drobnociastym	Pπ Pd				
					2.80	głina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	VIIA	w		0.4
					3.00						

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie

Obiekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 86.98 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]									[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
▼ 2.30 ▽ 3.0		Nasypy	Nasyp			nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy, czarny z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(PdH(+)(+)	IA	w			
				0.30	nasyp niebudowlany(cegły z domieszką gruzu)	nN(c(+)						
				1.0	0.50	nasyp niebudowlany(Glina piaszczysta, czarny z domieszką humusu z domieszką kamieni)	nN(Gp(+H)(+)					
		Holocen bagienne		1.70	namuł	Nm	IIA					
				2.0								
				3.0	3.00	piasek drobny, szary	Pd	IIIA	nw	0.3		
		Czwartorzęd			3.50	namuł, szary	Nm	IIA	w			0.2
				4.0	3.90	namuł, czarny przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym	Nm Pd					
					4.20	glina piaszczysta, szara z domieszką kamieni	Gp(+)	VIIC				
				5.0	4.80	glina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym z domieszką kamieni	Gp Pd(+)	VIIIB				
		Plejstocen lodowcowe		6.0				VIIB				
				7.0	7.00							
					7.00							

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie


Obiekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 87.18 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL	
	[m.p.p.t.]		[m]									[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.10 2.40		Nasypy			0.70	nasyp niebudowlany(Piaszek drobny próchniczy, czarny z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(PdH(+)(+)	IA	w			
						nasyp niebudowlany(Namuł przewarstwiony gliną piaszczystą próchniczą z domieszką cegieł)	nN(Nm GpH(+)					
		Czwartorzęd			1.20	namuł	Nm	IIA				0.4
					1.60	pył piaszczysty, brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym	Πp Pπ	IVA				
					1.90	piasek pylasty, brązowy	Pπ	IIIA				nw
					2.10	piasek pylasty przewarstwiony namulem	Pπ Nm					
					2.40	piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnoziarnistym	Pπ Pd	VII B	w		0.3	
					2.70	gлина piaszczysta, brązowo-zielona	Gp				VIIC	0.2
					2.80	gлина piaszczysta, brązowo-zielona						
					3.00							

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie

Objekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 87.19 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyt Nasyt	1.10		0.20	kostka brukowa	kostka brukowa	IA	w		
					1.00	nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczy, czarny z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(PdH(+)(+)				
		2.0			1.60	nasyp niebudowlany(Namuł przewarstwiony gliną piaszczystą próchniczą z domieszką cegieł)	nN(Nm GpH(+)	IIIA		0.3	
					1.70	piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem pylastym	Pd P _π				
					1.90	piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym	Pd P _π PdH				
					2.00	przewarstwiony piaskiem drobnym próchniczym	Pd P _π (+)				
						piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym z domieszką kamieni					

Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie


Obiekt: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych
Zleceniodawca: INSTALKOMFORT
Nadzór geologiczny: mgr A. Oprzyński

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 87.07 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2010-07-13

Wiercenie	Głębokość zwiadczenia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasyty Nasyp	1.0		0.20	kostka brukowa	kostka brukowa				
						nasyp niebudowlany(Piasek drobny próchniczny, czarny z domieszką cegieł z domieszką gruzu)	nN(PdH(+)(+)	IA			
		Czwartorzęd	2.0		1.20	piasek drobny, zielonkawy	Pd	IIIA	w	0.3	
					1.60	namuł, brązowy	Nm	IIA			
					2.10	piasek pylasty, szary przewarstwiony pyłem piaszczystym	Pπ Πp	IIIA		0.3	
					2.50						